

A: Dirección Provincial de Control y Fiscalización

De: Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

INFORME DE INSPECCIÓN

Acta/s Nro.	C00018317		Nro. OI		
Fecha	24- 06 - 25	Hr. Inicio	11:00	Hr. Fin	13:15
Motivo	Inspección de control de la empresa				
Razón social:	ATANOR SCA				
Rubro:	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
CUIT / DNI	30-50065891-2				
Domicilio:	Roman Subiza 1150				
Localidad:	San Nicolas	Partido:	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

- 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno.
- 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, se encuentran envasando en bidones de 20 litros

HERBIFEN AVANCE. En el sector izquierda de la empresa, se está envasando INITIOS

3) Se recorre el pozo de extracción de agua N°4, se encuentra en servicio, caudal 0,00 M3/hr, con un total acumulado de 965021.9 M3, el pozo N°6 con un caudal de 13,2 M3, con un consumo total de 8959630,2 M3, pozo N° 8 fuera de servicio.

4) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión. 5) Se recorre sector de planta de tratamiento, observando equipo de aireación encendido en una pileta.

5) En la cámara de aforo se observa precinto en una válvula, en el piso de hormigón un poco mojado por agua de filtración de la pared. En el sector exterior sobre el pasto, no se observa encharcamiento o piso húmedo. Caudalímetro marcando 0.00 M3.

6) Al momento de mi arribo se observa personal del ADA junto a personal de la empresa DSL y UTN, realizando muestras del freaticómetro N°2.

7) Se observa un equipo de medición de calidad de aire, instalado en terreno dentro de planta, por personal de laboratorio del Ministerio de Ambiente. Se me indica que se han instalado dos equipos de medición frente a la planta productiva en sector externo.

8) Se me indica que en el día de hoy se retira de planta, bins vacíos y tambores metálicos vacíos, todos usados para devolución a la empresa OLEOSOL.

9) Se me informa que en la semana, dependiendo del arribo de materia prima, formularían el herbicida MCPA, el cual es levemente exotérmica, pero regulan con el agua misma de la formulación, lo cual no utilizan refrigeración.

10) No se perciben olores en planta 11) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 10°C con viento de 9 km/h del noroeste.



Sugerencias y/o comentarios

La empresa se la observo ordenada al momento de mi arribo.



CAUDALIMETRO EN POZO DE EXTRACCION DE AGUA N° 6





CAUDALIMETRO EN POZO DE
EXTRACCION DE AGUA N° 4



CAUDALIMETRO EN POZO DE EXTRACCION DE AGUA N° 8





EXTRACCION DE MUESTRA EN FEATRIMETRO DE OERSONAL DEL ADA,
UTN Y LA CONSTRUCTORA DSL





EQUIPO DE MEDICION DE CALIDAD DE ARIE





ZONA EXTERIOR DE CAMARA DE AFORO





ZONA INTERIOR DE CAMARA DE AFORO





FILTRACION DE PARED EN ZONA INTERIOR DE CAMARA DE AFORO





CAUDALIMETRO DE CAMARA DE AFORO



SALA DE CALDERAS

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar





Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expte. N° [] ARCA N° 000018317

Oficio [] ORIGINAL

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA [] ORIGINAL

B ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

ATANOR SCA

Razón Social: Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)

Carácter / Rubro: Roman Subiza

Domicilio: Calle San Nicolas

Localidad: San Nicolas Partido: San Nicolas

C.U.I.T.: 30-50065891-2 Teléfono/s: 0336-4423848

Fecha: 24 06 2025 Hora de ingreso: 11 00

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

(#) Plagucidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituí en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno. 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, se encuentran envasando en bidones de 20 litros HERBIFEN AVANCE. En el sector izquierdo de la empresa, se está envasando INITIOS. 3) Se recorre el pozo de extracción de agua N°4, se encuentra en servicio, caudal 0,00 M3/hr, con un total acumulado de 965021,9 M3, el pozo N°6 con un caudal de 13,2 M3, con un consumo total de 8959630,2 M3, pozo N° 8 fuera de servicio. 4) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión. 5) Se recorre sector de planta de tratamiento, observando equipo de aireación encendido en una pileta. 6) En la cámara de aforo se observa precinto en una válvula, en el piso de hormigón un poco mojado por agua de filtración de la pared. En el sector exterior sobre el pasto, no se observa encharcamiento o piso húmedo. Caudalímetro marcando 0,00 M3. 7) Al momento de mi arribo se observa personal del ADA junto a personal de la empresa DSL y UTN, realizando muestras del freaticmo N°2. 8) Se observa un equipo de medición de calidad de aire, instalado en terreno dentro de planta, por personal de laboratorio del Ministerio de Ambiente. Se me indica que se han instalado dos equipos de medición frente a la planta productiva en sector externo. 9) Se me indica que en el día de hoy se retira de planta, bins vacíos y tambores metálicos vacíos, todos usados para devolución a la empresa QLEOSOL. 10) Se me informa que en la semana, dependiendo del arribo de materia prima, formularian el herbicida MCPA, el cual es levemente exotérmica, pero regulan con el agua misma de la formulación, lo cual no utilizan refrigeración. 11) No se perciben olores en planta. 12) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 10°C con viento de 9 km/h del noroeste. 13) Se deja copia de la presente.

A sus efectos se libra la presente, siendo las 13:15 horas, en presencia del Sr. Miguel Angel Torcello, Jefe de Producción, en su carácter de [] quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: [] INSPECTOR: PEVERI Edgardo Ariel Leg. 709073 MINISTERIO DE AMBIENTE

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gov.ar

MINISTERIO DE
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES

