

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

ORDEN DE INSPECCIÓN

Nro. 2025_08_28_34638

Fecha:	28/08/2025	CUIT/DNI: 30500658912
Razón Social:	ATANOR SCA	
Rubro:	FABRICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO)	
Domicilio:	DR. ROMÁN SUBIZA 1150	
Localidad:	San Nicolás	Partido: San Nicolás
Ubicación:	Ver Mapa	
Acta Gedo:		
Expediente:	EX-2024-37517646- -GDEBA-DGAMAMGP	
Motivo:	Seguimiento de Expediente	
Detalles:	Verificación de tareas de retiro de residuos especiales -	
Agentes de fiscalización:	Vico Leonardo Fabián	
Unidad de fiscalización:	URR SAN NICOLAS	

Autoridad solicitante:

Lorena Marcianesi Directora de Fiscalización de Industrias

Sra Directora

Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs As, a solicitud de la Dirección de Fiscalización, por orden Nro. 2025_08_28_34638, al solo efecto de realizar inspección en planta, el marco de la clausura que recae sobre la firma impuesta por la Autoridad del Agua, verificar tareas de retiro de Residuos Especiales, estado de apertura de portones autorizada por el ADA. mediante NO-2025-30023969-DPCYCTADA. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. El responsable menciona que solo se realizan tareas de mantenimiento y guardia, afectando a estas tareas una dotación aproximada de 24 operarios. Al ingreso a planta se observa los portones principales abiertos sin precintos ni fajas de clausura. Mencionan que estos portones quedaran sin precintos hasta el viernes 29, al medio día donde se volverá a colocar nuevamente las fajas y precintos, por personal de la Autoridad Del Agua (ADA). Durante el recorrido se verifican los sectores productivos inactivos, se toma vista del depósito de residuos: N°1 con 10 bines de residuos de restos de agua de recambio de torres lavadora de gases, líquidos residuales de piletas de contención, etc y residuos sólidos. Se toma vista del retiro de atrazina ATR embazadas y paletizadas del sector de envasado de atrazina, y retiro del depósito tinglado de atrazina (ATR), de donde se retiró bolsones de ATR para reproceso, mediante manifiesto de transporte N°13491104, conteniendo 12480 kg, todos en estado líquido, transportados en un tractor patente, AC139RW, y semi patente, HJE168. También del depósito del tinglado de atrazina (ATR), se retiró 28 Binnars, entre IBC de agua de lavado de formuladores para reproceso e IBC de sap mas Acetoclor para reproceso, todo en estado líquido categoría Y4, H12. Todos estos enviados mediante manifiesto de transporte N° 13491096, conteniendo 26560 Kg, transportados en un equipo semi acoplado tractor patente, AG912XS, y semi patente, AC241WY. Todos estos residuos son enviados a tratamiento y disposición final, a la empresa SGA ambiental SA. Mencionan que mañana seguirán con el retiro del material atrazina para reproceso y de otros residuos como agua de lavado de formuladores. Se observa personal realizando el desmontaje de equipos en el sector de piletas, el responsable menciona que son equipos alquilados a la empresa LINDE SA, y que mañana realizaran el retiro de estos equipos, siendo dos tanques de almacenamiento uno de oxígeno y otro de nitrógeno, tableros de comando y 3 islas de aireación de piletas. Sin más se deja copia del acta.

Fotos







Manifiesto de Residuos ESPECIALES
Manifiesto N°: 13491098

Fecha de Programación: 28/08/2025

Origen

Origen del residuo: Generador Id Establecimiento: 18222 N° CHE: 262
 CUIT: 30-5006589172 Razon Social: ATANOR S.C.A.
 Direccion: RIVADAVIA N° 1150
 Localidad: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS Telefono: 54 230 4498 8835 INT. 4434

Residuos

Tipo Destino: Tratador
 Composición: IRC de SAP + Abetador para reproceso, IRC agua de lavado formuladores para reproceso
 Categoría (Reschto P-prpa): Y4 - Desechos sólidos de la producción, la preparación y la utilización de broches y productos fitofarmacológicos
 Carac. Peligrosas: H12 -
 Cantidad (Kilos): 22000 (Aproximada, debe validar el Operador) **26.560kg**
 Estado Físico: Líquido
 Observaciones:

Firma del Responsable: *[Signature]* Aclaración: *[Signature]*
 Fecha: 28/08/25 Hora: 10:39 Documento: 26560kg

Transportista

CUIT: 30-799836249 N° CHE: 0
 Razon Social: SEITEC GESTION AMBIENTAL S.A.
 Domicilio: SALVADOR DEBENEDETTI N° 8682
 Telefono: 08003463445 Localidad: JOSE LEON SUAREZ

Vehículo: *[Signature]* Cerrado / Abierto: ABERTO Modelo: 170730 Semicremalloneo Con Bandejas: AC241WY Hermann Baranda volcable SBV

Conferencia: *[Signature]* Aclaración: **Rivera Esquivel**
 Fecha: 28/08/25 Hora: *[Signature]* Documento: 26560kg

Operador

Destino del residuo: Tratado Id Establecimiento: 7179 N° CHE: 140
 CUIT: 30-4768893114 Razon Social: BOA ENVIRONMENTAL S.A.
 Domicilio: EL RECADO N° 8N
 Localidad: MARCOS PAZ Telefono: 0223-4772155

Firma del Responsable: _____ Aclaración: _____
 Fecha: / / Hora: _____ Documento: _____



Manifiesto de Residuos ESPECIALES
 Manifiesto N°: 13481104

Fecha de Programación: 28/08/2025

Origen

Origen del residuo: Generador Id Establecimiento: 18222 N° CHE: 282
 CUIT: 30-500658512 Razon Social: ATANOR S.C.A.
 Direccion: REVADAVIA N° 1150
 Localidad: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS Teléfono: 54 230 4490 58375 INT: 4034

Residuos

Tipo Destino: Tratado
 Composición: Bolsas de ATR para residuos: ATR Envaseado
 Categoría Residuo Principal: Y4 - Residuos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de bloques y productos farmacéuticos
 Grupo Peligrosos: H12 -
 Cantidad (Kilos): 15000 (Aproximada, depende del Operador) **12480 Kg**
 Estado: Falso: Solido
 Observaciones:

Firma del Responsable: *[Signature]* Aclaración: *[Signature]*
 Fecha: 28/08/25 Hora: 10:40 Documento: 2877-67

Transportista

CUIT: 30-70838249 N° CHE: 0
 Razon Social: SCRTEC GESTION AMBIENTAL S.A.
 Domicilio: SALVADOR DE BENEDETTI N° 8862
 Telefono: 0603453445 Localidad: JOSÉ LEÓN SUÁREZ

Vehículo: Marca: Tractor, AC139RW MONTENEGRI 488530 Semanarioque Con Bandejas: HUE-98 Trianguloque TM145A

Chofer: *[Signature]* Adaración: **Roldán David**
 Fecha: 28/08/25 Hora: Documento: **38391449**

Operador

Dirección del residuo: Tractor Id Establecimiento: 7178 N° CHE: 140
 CUIT: 30-678859914 Razon Social: SGA ENVIRONMENTAL S.A.
 Domicilio: EL REGADO N° 58V
 Localidad: MARIGUAS (PAZ) Teléfono: 0220-472155

Firma del Responsable: _____ Aclaración: _____
 Fecha: ____/____/____ Hora: _____ Documento: _____

ORIGINAL

Fecha N° 

MODIFICACION N°

B ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: ATANOR SCA
Carácter / Rubro: Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)
Domicilio Calle: Román Subiza N° 1150
Localidad: SAN NICOLAS Partido: SAN NICOLAS
C.U.I.T.: 30-60065891-2 Teléfono: 0336-4423848

Fecha: 28/08/25 Hora de ingreso: 10:00

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

Me constituí en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs. As. a solicitud de la Dirección de Fiscalización por orden N° 2025_08_28_34838, al solo efecto de realizar inspección en planta, al marco de la clausura que recae sobre la firma Impuesta por la Autoridad del Agua, verificar tareas de retiro de Residuos Especiales, estado de apertura de portones autorizada por el ADA mediante NO-2025-30022989-DPC/CTADA. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariáni DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. El responsable menciona que solo se realizan tareas de mantenimiento y guarda, afectando a estas tareas una dotación aproximada de 24 operarios. Al ingreso a planta se observa los portones principales abiertos sin precintos ni tallas de clausura. Mencionan que estos portones quedarán sin precintos hasta el viernes 29, al medio día donde se vuelve a colocar nuevamente las tallas y precintos, por personal de la Autoridad del Agua (ADA). Durante el recorrido se verifican los sectores productivos inactivos, se toma vista de depósitos de residuos: N1 con 10 bins de residuos de restos de agua de recambio de torres lavadora de gases, líquidos residuales de piletas de contención, etc. y residuos ácidos. Se toma vista del retiro de atrazina ATR embazadas y palletizadas del sector de embasado de atrazina, y retiro del depósito tinglado de atrazina (ATR) de donde se retira bolsones de ATR para reproceso, mediante manifiesto de transporte N° 13481104, contenido 12480 kg, todos en estado líquido, transportados en un tractor patente AC138RW, y semi patente, HJE188. También del depósito del tinglado de atrazina (ATR), se retira 28 Binners, entre IBC de agua de lavado de formuladores para reproceso e IBC de sap mas Acetador para reproceso, todo en estado líquido categoría Y4, H12. Todos estos enviados mediante manifiesto de transporte N° 13491096, contenido 26560 Kg, transportados en un equipo semi acoplado tractor patente AG912XS, y semi patente: AC241WY. Todos estos residuos son enviados a tratamiento y disposición final a la empresa SGA environmental SA. Mencionan que maneja según con el retiro del material atrazina para reproceso y de otros residuos como agua de lavado de formuladores. Se observa personal realizando el desmontaje de equipos en el sector de piletas, el responsable menciona que son equipos alquilados a la empresa LINDE SA, y que maneja realizaran el retiro de estos equipos, siendo dos tanques de almacenamiento uno de oxígeno y otro de nitrógeno, tableros de comando y 3 lías de aireación de piletas. Sin más se deja copia del acta.

13 30

A los efectos se lebra la presente, siendo los _____ hora, ante la presencia del Sr. Sr. Gabriel Mariáni, D.N.I. C.A.E.C.I. N° 28.770.617, en su carácter de Responsable Seguridad, Higiene y medio Ambiente, previa lectura firma de conformidad.

 
EMPRESA INSPECTOR INSPECTOR

El presente documento es un original de copia de un documento original. La información contenida en este documento es responsabilidad de quien la genera. No se permite su reproducción, distribución o uso no autorizado. La información contenida en este documento es responsabilidad de quien la genera. No se permite su reproducción, distribución o uso no autorizado. La información contenida en este documento es responsabilidad de quien la genera. No se permite su reproducción, distribución o uso no autorizado.