



MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

ORDEN DE INSPECCIÓN

Nro. 2025_11_18_35678

Fecha:	18/11/2025	CUIT/DNI: 30500658912
Razón Social:	ATANOR SCA	
Rubro:	FABRICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO)	
Domicilio:	DR. ROMÁN SUBIZA 1150	
Localidad:	San Nicolás	Partido: San Nicolás
Ubicación:	Ver Mapa	
Acta Gedo:	ACTA-2025-37856498-GDEBA-DFIMAMGP	
Expediente:		

Motivo:	Seguimiento de Expediente
Detalles:	Verificar tareas en planta, conforme el proceso preliminar de cierre ambiental de la firma-

Agentes de fiscalización:	Peveri Edgardo Ariel
Unidad de fiscalización:	URR CAMPANA

Autoridad solicitante:

Lorena Marcianesi Directora de Fiscalización de Industrias



A: Dirección Provincial de Control y Fiscalización

De: Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

INFORME DE INSPECCIÓN

Acta/s Nro.	C00024912/13		Nro. OI		
Fecha	18 - 11 - 25	Hr. Inicio	9:20	Hr. Fin	12:00
Motivo	Control a la empresa				
Razón social:	ATANOR SCA				
Rubro:	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
CUIT / DNI	30-50065891-2				
Domicilio:	Román Subiza 1150				
Localidad:	San Nicolás	Partido:	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización de acuerdo a la orden de inspección Nro. 2025_11_17_35652 con el objeto de verificar las actividades que se van a desarrollar en el marco de tareas preliminares del proceso de "cierre ambiental". Dichas tareas van a dar comienzo en la fecha conforme lo establecido en NO-2025-40629000-GDEBA-DPCYFMAMGP de acuerdo con el cronograma presentado por la empresa mediante IF-2025-39861282-GDEBA-DGAMAMGP, continuarán las tareas de caracterización de lagunas y se iniciarán las actividades de desmontaje y limpieza de equipos, así como el retiro de residuos especiales, residuos

industriales no especiales, residuos asimilables a domiciliarios, insumos, materias primas y otros materiales. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

1) A mi arribo a la empresa se observa que personal de planta, se encuentra vaciando los tanques de producto terminado Herbifen, ubicados en el exterior, llenado bins que se acopiaran en el depósito techado exterior que se encuentra en lateral derecho de planta.

2) Al momento de esta inspección de hoy se retiran de planta bidones de 20 litros vacios nuevos: a) 2304 Bidones - Camión Pat. KYM557 Acopl Pat. AE437CP b) 2304 bidones – Camión Pat. AE194UF – Acopl. Pat.AB362TB c) 2496 Bidones - Camión Pat. AF436WI – Acopl. AF463XZ (Retirado el 17/11/25 a ultima hora de la tarde). d) 2112 bidones – Camión Pat. AAA453JL – Acopl. Pat.AB330CH. También se retiraron tapas de los bidones y obleas Tapas blancas 165.000 y tapas de para bidones 90900- Obleas (165000 und. + 90900 und.) – Camión Pat. LWR138 – Acopl. AB626TB0. En cada camión se cargaron fundas y tarimas descartables que soportan los bidones

3) Personal de la empresa DSL se encuentra realizando trabajos caracterización en las lagunas de tratamiento de efluente, una batimetría para conocer el volumen de las lagunas (agua y lodos). En el dia de ayer realizaron la pileta N° 4 y hoy se encuentran trabajando en la N° 2.

4) Se encuentran realizando trasvase de residuos especiales de los bins que se encuentran en depósito de residuos especiales a camión cisterna, para retiro de 23829 kg.

5) No se perciben olores en planta

6) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 24°C con vientos de 10 km/h del sector oste.



Sugerencias y/o comentarios

Lo que la dirección estime corresponder.

Trasvase de residuos especiales de bins a Camión cisterna





ATANOR
your alternative

CASA CENTRAL
Edificios Lumina Thames
Panamericana Oeste 1804 Piso 2°
Sanctor-San Isidro 12-19027 Villa Adelina
Argentina. Tel.: +54 (11) 4721 3400 / 2466

PLANTA PILAR
Calle 3 y 8 - 11629
Parque Industrial Pilar 2 Buenos Aires
TE: +54 (230) 4496-2634/83485

PLANTA RIO III
Paula A. de Sarmiento s/n y Avda. Sáenz
15850 Río III Córdoba
TE: +54 (357) 42-1440/1556/4951

PLANTA SAN NICOLAS
Román Suñiza 1150 (E) Rivadavia
(2900) San Nicolás 2 Buenos Aires
TE: +54 (336) 442-3848/3878/631/2743

REMITO N° 00089-00008556
FECHA: 18/11/2025
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA CODIGO N° 091

C.U.I.T. 30-50065891-2
Ing. Brutos Conv. Mult. 902-910472-2
C.N.P.S. Ex Caja Ind. 3384
Com y Act. Civiles 27/09/2000

Señores **SERTEC SA**
CAMINO GRAL BOLGRANO 1756
QUILMES BS AS
IVA: **RESP INSCRIPTO** C.U.I.T.: **3070983279**

CONSIGNANDO A: **Los mismos**

EN: _____

TRANSPORTISTA: _____
C.U.I.T.: _____

BRUTO	TARA	DEPOS.	CODIGO DEL PRODUCTO	ENVASES			DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
				COND.	CANTIDAD	CLASE			
44730	17910						RESIDUOS ESPECIALES	kg	23820

Para entrega a granel verifique los precios antes de descargar, ya que todo el contenido tiene un costo del 1% del neto del producto no tiene en cuenta. Revisar que la cisterna encargada en su sistema, así como la empresa no tiene responsabilidad y genera algún costo al momento de recibir el producto, dado que las condiciones de uso, conservación y transporte se encuentran fuera de control de la misma. Los fletes y conexiones derivadas en el momento de la entrega de los 30 días de entrega. Pedimos verificar los recipientes en el momento de su recepción y antes de salir del país, envíe sus observaciones a: **compra@atanor.com.ar** no se aceptarán reclamos de calidad ni devoluciones para productos a granel una vez desahogado el mercado a nuestro favor.

CONDICIONES DE ENVASES
TANQUE CISTERNA A DEVOLVER ENTREGANDO EL CLIENTE
FLETE INTERVINO
PAGADO
A PAGAR

CLAUSTRAL DE VENTA: Nuestras ventas se entienden por mercaderías puestas en nuestra fábrica o depósito, viniendo fijas por cuenta y riesgo del comprador. Envíe al cliente. Los precios se entienden sobre valor Bs. As. y salvo indicación en contrario viajan por cuenta del comprador, no responsabilizamos por las mermas o roturas que pudieran ocurrir en su transporte, una vez verificada la conformidad por el transportista o el destino autorizador. La falta de pago en el plazo o lugar convenido hará incurso en mora de pago al deudor, sin ser necesario requerimiento judicial o extrajudicial alguno, otorgando la deuda desde esa fecha, un interés puntual mensual. VENTAS EN CUENTA, CORRIENTE: Si los envases se entregan en comodato deben ser devueltos en buen estado dentro de un plazo no mayor de 30 días, en su defecto, la compañía se reserva el derecho de facturarlos al valor de reposición del día en que los reclama sin necesidad de requerimiento alguno.

OBSERVACIONES: _____

Recibi Contorne, Sello, Firma y Fecha

IMPRESA: _____ C.U.I.T.: 20-21093575-5 / N° de Habilitación: 00022/94 Impresión: Agosto de 2025 - Impreso desde: 00089-00008551 hasta 00089-00008600 C.A.I.: 51342214561792 - Vto.: 26/08/2026

DUPLICADO

Retiro de residuos especiales

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gov.ar






Vaciado de producto de tanques a bins



Retiro de envases vacíos





Batimetria en planta de tratamiento de efluentes



Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073



MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Acta N° 000024912

ORIGINAL Expte. N°

N° IDENTIFICACION INDUSTRIAL Oficio

B ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social..... **ATANOR SCA**

Carácter / Rubro..... **Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)**

Domicilio: Calle..... **Roman Subiza** N°..... **1150**

Localidad..... **San Nicolás** Partido..... **San Nicolás**

C.U.I.T..... **30-50065891-2** Telefono/s..... **0336-4423848**

Fecha: **18 11 2025** Hora de ingreso: **9 20**

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION


(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituí en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización de acuerdo a la orden de inspección Nro. 2025_11_17_35652 con el objeto de verificar las actividades que se van a desarrollar en el marco de tareas preliminares del proceso de "cierre ambiental". Dichas tareas van a dar comienzo en la fecha conforme lo establecido en NO-2025-40629000-GDEBA-DPCYFMAMGP de acuerdo con el cronograma presentado por la empresa mediante IF-2025-39861282-GDEBA-DGAMAMGP, continúan las tareas de caracterización de lagunas y se inician las actividades de desmontaje y limpieza de equipos, así como el retiro de residuos especiales, residuos industriales no especiales, residuos asimilables a domiciliarios, insumos, materias primas y otros materiales. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) A mi arribo a la empresa se observa que personal de planta se encuentra vaciando los tanques de producto terminado Herbifen, ubicados en el exterior, llenado bines que se acopiaran en el depósito techado exterior que se encuentra en lateral derecho de planta. 2) Al momento de esta inspección de hoy se retiran de planta bidones de 20 litros vacíos nuevos: a) 2304 Bidones - Camión Pat. KYM557 Acopl. Pat. AE437CP b) 2304 bidones - Camión Pat. AE194UF - Acopl. Pat. AB362TB c) 2496 Bidones - Camión Pat. AE436WI - Acopl. AE463XZ (Retirado el 17/11/25 a última hora de la tarde) d) 2112 bidones - Camión Pat. AAA453JL - Acopl. Pat. AB330CH. También se retiraron tapas de los bidones y obleas. Tapas blancas 165.000 y tapas de para bidones 90900. Obleas (165000 und. + 90900 und.) - Camión Pat. LWR138 - Acopl. AB626TB0. En cada camión se cargaron fundas y tarimas descartables que soportan los bidones. 3) Personal de la empresa DSL se encuentra realizando trabajos de caracterización en las lagunas de tratamiento de efluente, una batimetría para conocer el volumen de las lagunas (agua y lodos). En el día de ayer realizaron la pileta N° 4 y hoy se encuentran trabajando en la N° 2. 4) Se encuentran

A sus efectos se labra la presente, siendo las **12** horas, ante la presencia del Sr. **GABRIEL MARIANI** en su carácter de **JEFE DE SIMA** (D.N.I./C.E./C.I. N° **26770611**) quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA INSPECTOR

PEVERI Edgardo Ariel
L.P.A. 709073
MINISTERIO DE AMBIENTE









GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

**Hoja Adicional de Firmas
Acta de Inspección**

Número:

Referencia: ATANOR SCA ACTAS 24912-13 DEL 18-11-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.