

ORDEN DE INSPECCIÓN

A: Dirección Provincial de Control y Fiscalización

De: "URR SAN NICOLAS" - Dirección de Fiscalización de Industrias e Inspección General.

INFORME DE INSPECCIÓN

Acta/s Nro.		C 00021609		Nro. OI		2025_11_26_35783					
Fecha		26/11/2025		Hr. Inicio		10.00		Hr. Fin		14.30	
Motivo		Seguimiento de Expediente									
Razón social:			ATANOR SCA								
Rubro:			FABRICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO)								
CUIT / DNI			30-50065891-2								
Domicilio:			DR. ROMÁN SUBIZA 1150								
Localidad:			SAN NICOLAS			Partido:		SAN NICOLAS			

Señor/a director/a:




Me constituí en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs As, a solicitud de la Dirección de Fiscalización, por orden Nro. 2025_11__26_35783, al solo efecto de realizar inspección en la planta y verificar las tareas en el marco de la autorización de apertura de portones dada por la ADA, en conformidad con este Ministerio, verificando las tareas que se desarrollan en planta, conforme lo establecido en NO-2025-40629000-GDEBA-DPCYFMAMGP, según cronograma presentado por la empresa en EX-2024-37517646-GDEBA-DRYEAIMAMG. En el lugar me recibió el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Al ingreso


a planta se observó los portones principales abiertos sin precintos ni fajas de clausura, estos portones quedaran sin precintos, hasta que personal de la Autoridad Del Agua (ADA), los vuelva a colocar. El responsable menciona que ese día NO se realizó retiro de residuos especiales, solo se está retirando insumos de (Packaging), cartones, tapas y remanente de bidones vacíos, también se realizó el retiro de material como ser: Ester 2DH Técnico, Formulador Ester técnico, Herbifen Advance. Durante el recorrido se verifico retiros en remito N° 00089-00008559, donde se retiraron 26 IBC, con Herbifen Advance, en un equipo matricula AG106WS Y AB657FE, y el remito N° 00089-00008560, donde se retiraron 6 IBC de Herbifen Advance y 18 IBC de Ester 2EH Técnico, en un equipo matricula AG404DA Y AG960EJ, los dos equipos con destino a Agrofácil SA, Ezeiza. Se observa la realización de trabajos de vaciado de tanques de Stock de metil etil cetona (MEC), el contenido se coloca en bins para su posterior traslado a depósitos externos. También se realizan tareas de limpieza de fondo de tanques de Micro emulsión, el responsable manifiesta que entre hoy y mañana se terminaría con esa limpieza. Se observa personal de la empresa Restec Argentina realizando el movimiento de material de los Iso tanques (dos), de mono izar propilamina, mencionan que la forma segura de transporte de estos tanques es estando llenos de material o vacíos, por lo que se está vaciando el que tiene menos carga, colocando el material en tambores de 200 lts, estos se cargan en un equipo (camión y semi) y se trasladan con destino a planta de Pilar. El otro iso tanque se traslada lleno de material con aproximadamente 15.800 Kg. Durante el recorrido se verifican los sectores productivos inactivos, se toma vista del depósito de residuos N°1 con 22 bins vacíos y 9 bins más con restos de líquidos de lavado de equipos y fondos de tanques. El sector Astori en su mayoría se encuentra vacío, solo hay depositado producto terminado extraído de los formuladores y tanques de Stock, conteniendo Sales de Aminas (9 bins) y Micro emulsión, aproximadamente (22 bins). En el sector de Tinglado de aminas solo se observan bins vacíos.

INSPECTOR INTERVINIENTE

VICO LEONARDO FABIAN

**FOTOS DE DEPOSITOS, TAREAS DE DESCARGA Y LIMPIEZA DE TANQUES,
TAREAS EN ISOTANQUES**







ACTA DE INSPECCION

MINISTERIO DE AMBIENTE		GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Año: N° _____	CÓDIGO 21609
ORIGINAL.			Españal: N° _____	(Logo)
Nº IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL:	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Datos:		
B ACTA DE INSPECCIÓN				
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO				
Razón Social:	ATANOR SCA			
Celador / Rubro:	Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)			
Domicilio Calle:	Román Subiza		Nº:	1150
Localidad:	SAN NICOLAS	Partido:	SAN NICOLAS	
C.U.I.T.:	30-50065891-2	Telefonos:	0336- 4423848	
Fecha: 26 , 11 25	Hora de ingreso:	 10, 00		
OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN				
Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs As, a solicitud de la Dirección de Fiscalización por orden Nºr. 2025-11-...-26-35783, al solo efecto de realizar inspección en la planta y verificar las tareas en el marco de la autorización de apertura de portones dada por la ADA; en conformidad con este Ministerio verificando las tareas que se desarrollan en planta conforme lo establecido en MO-2025-4062900-GCEBA-DPC-YFMAHGP según cronograma presentado por la empresa en EX-2024-37517648-GCEBA-DRYEJAMMAG. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.817, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Al ingresar a planta se observa los potentes principales abiertos sin precintos ni fajas de plastura, estos portones quedarán sin precintos; hasta que personal de la Autoridad Del Agua (ADA), los vuelva a colocar. El responsable menciona que en el día de hoy NO se está realizando retiro de residuos especiales, solo se está retirando insumos de (Packaging), cartones, tapas y remanente de bifenoles vacíos. También se realizó el retiro de material como ser Ester 2DEI Técnico, Formulador Ester técnico, Herbifén Avance. Durante el recorrido se verificaron retiros en remito Nºr 00089-00088559, donde se retiraron 2B IBC, con "Herbifén Advance"; en un equipo marca AG108WS Y ABX657E, y el remito Nºr 00089-00006568 donde se retiraron 6 BDC de Herbifén Avance y 18 IBG de Ester 2EH Técnicos, en un equipo marcaba AG40DA Y AGS0EEJ, los dos equipos con destino a Agrofácil SA, Esveiza. Se observó la realización de trabajos de vaciado de tanques de Stock de med. elf celone(MEC), el contenido se coloca en bins para su posterior traslado a depósitos externos. También se realizan tareas de limpieza de fondo de tanques de Micro emulsión; el responsable manifiesta que entre hoy y mañana se terminará con esta limpieza. Se observa personal de la empresa Ritelec Argentina realizando el movimiento de material de los bin's tanques (dos); de mono izo propilamina mencionan que la forma segura de transporte de estos tanques es estando llenos de material o vacíos, por lo cual se está vaciando el que tiene menos carga, colocando el material en tambores de 200 lts, estos se cargan en un equipo (canby y sein) y se trasladan con destino a planta de Pilar. El otro iso tanque se traslada lleno de material con aproximadamente 15.800 Kg. Durante el recorrido se verifican los sectores productivos inactivos: se toma vista del depósito de Residuos NT con 22 bins vacíos y 9 bins más con restos de líquidos de lavado de equipos y fondos de tanques. El sector Astori -en su mayoría se encuentra vacío, solo hay depositado producto terminado extraído de los formuladores y tanques de Stock, conteniendo Sales de Amnas (P fines) y Micro emulsión aproximadamente (22 bins). En el sector de Tringado de aminas solo se observan bins vacíos. Sin rñe se deja copia del acta.				
14 30				
Por efectos de labor le presento, siendo las horas, ante la presencia del Sr. Sr. Gabriel Mariani D.N.I. C.A.C.E.L. Nºr 28.770.617, en su carácter de Responsable Seguridad, Higiene y medio Ambiente , quien presta la firma de conformidad,				
(Firma)	VICO LEONARDO FABIAN (CÉLESTO TUB) BO-025-05 0336 ANTEMIPEC DIRECTOR GENERAL DIRECTOR	INSPICION	SECTORES PRODUCTIVOS	DIRECTOR



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Acta de Inspección

Número:

Referencia: ATANOR SCA ACTA 21609 DEL 26-11-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.