



2025 • Año del Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la  
Soberanía Energética Argentina

MINISTERIO DE AMBIENTE  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

**ORDEN DE INSPECCIÓN**  
Nro. 2026\_02\_18\_36687

<b>Fecha:</b>	18/02/2026	<b>CUIT/DNI:</b> 30500658912
<b>Razón Social:</b>	ATANOR SCA	
<b>Rubro:</b>	FABRICACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO)	
<b>Domicilio:</b>	DR. ROMÁN SUBIZA 1150	
<b>Localidad:</b>	San Nicolás	<b>Partido:</b> San Nicolás
<b>Ubicación:</b>	<a href="#">Ver Mapa</a>	
<b>Acta Gedo:</b>	ACTA-2026-01675280-GDEBA-DFIMAMGP ACTA-2026-00310661-GDEBA-DFIMAMGP ACTA-2025-46206182-GDEBA-DFIMAMGP	
<b>Expediente:</b>	EX-2024-37517646- -GDEBA-DGAMAMGP	

<b>Motivo:</b>	Seguimiento de Expediente
<b>Detalles:</b>	Verificar tareas en planta (inactividad productiva, limpieza, retiro de residuos, etc en el marco del cese). Relevar stock actual de materias primas, productos comerciales y residuos-

<b>Agentes de fiscalización:</b>	Peveri Edgardo Ariel
<b>Unidad de fiscalización:</b>	URR CAMPANA

Autoridad solicitante:  
**Lorena Marcianesi Directora de Fiscalización de Industrias**

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gob.ar





**A:** Dirección Provincial de Control y Fiscalización

**De:** Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

### INFORME DE INSPECCIÓN

<b>Acta/s Nro.</b>	C00024937		<b>Nro. OI</b>		
<b>Fecha</b>	18 - 2 - 26	<b>Hr. Inicio</b>	12:00	<b>Hr. Fin</b>	15:00
<b>Motivo</b>	Inspección de control de la empresa				
<b>Razón social:</b>	ATANOR SCA				
<b>Rubro:</b>	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
<b>CUIT / DNI</b>	30-50065891-2				
<b>Domicilio:</b>	Roman Subiza 1150				
<b>Localidad:</b>	San Nicolas	<b>Partido:</b>	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización con motivo el control de tareas que se están desarrollando en la empresa. Siendo recibido por el señor Miguel Torcello, quien se presenta como jefe de personal de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

- 1) A mi arribo a la empresa se observa la planta sin actividad productiva, actualmente se encuentran trabajando una dotación de 18 personas de 6:00 hs a 15:00 hs de lunes a viernes
- 2) ) Se observan vacías las playas de estacionamiento de camiones dentro la planta. En los galpones de producción se observan los motores sin funcionar, cañerías y tanques en desuso. Las maquinas envasadoras tapadas con lonas de plástico y en galpón a derecha de ingreso a la



empresa, se hallan aproximadamente 6700 bidones vacíos de 20 litros. No se están realizando tareas de limpieza de tanques y tampoco vaciado. Solo se observa como tarea, el desmantelamiento de cables de sector de producción. En el pozo N° 8 de extracción de agua, se están sacando caños y bomba para el control del perfil del pozo y en zona del freaticómetro 21 se están realizando perforaciones de pozos para monitoreo de suelo y agua.

3) En el galpón que se encuentra a la izquierda de la planta atrazina, se observan bins vacíos que se utilizan para agua de lavado de tanques, como materia prima tambores de 200 litros: 7 de surfon, 11 de amina y 13 de humectante, 7 con producto a analizar, 3 bins con ácido clorhídrico.

4) En la planta de glifosato se hallan los bolsones contabilizados en su oportunidad en otras inspecciones, con glifosato en polvo a reutilizar, sin definir destino

5) Me informan que todas las materias y producto terminado de los tanques ya fueran retiradas, solo quedaría la limpieza final en aproximadamente 10 tanques y filtros.

6) Se observan 24 bins con residuo especial sólido y líquido, en el galpón de residuos especiales. Último manifiesto de retiro de residuos especiales N° 13927249 de fecha 4/2/26

7) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 31°C con vientos de 8 km/h del sector este.

#### Sugerencias y/o comentarios

Se observó a simple vista que la empresa se encuentra en el periodo de desarme, ya que las instalaciones se encuentran inactivas, desmantelando.



Vistas de planta sin personal para actividad productiva

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
[ambiente.gba.gob.ar](http://ambiente.gba.gob.ar)




Desarmados de Equipos y cables



Playa de camiones







Tambores y bins almacenados



Bodones de 20 litros sin usar



Depósito de residuos especiales



Zona de envasado



Comentado [CM1]:



Trabajos en pozo N°8



Zona de producción de aminas



**Manifiesto de Residuos ESPECIALES**  
Manifiesto N°: 13927249 Fecha de Programación: 04/02/2026

**Origen**

Origen del residuo: Generador Id Establecimiento: 19222 N° CHE: 282  
 CUIT: 30-502658912 Razon Social: ATANOR S.C.A.  
 Direccion: RIVADAVIA N° 1150  
 Localidad: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS Telefono: 54 230 4496 6835 INT. 4434

**Residuos**

Tipo Destino: Tratador  
 Composición: lavado y vaciado de equipos  
 Categoría Desecho Principal: Y4 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos  
 Carac: Peligrosos: H12 -  
 Cantidad(Kilos): 15000 (Aproximado, deberá validar el Operador)  
 Estado Físico: Líquido **26160 KG**

Observaciones:

Firma del Responsable: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 12/02/2026 Hora: 16:15 Documento: 84413383

**Transportista**

CUIT: 30-70836249 N° CHE: 0  
 Razon Social: SERTEC GESTION AMBIENTAL S.A.  
 Domicilio: SALVADOR DEBENEDETTI N° 8882  
 Telefono: 0800343445 Localidad: JOSE LEON SUAREZ

Vehículo: Camión Tractor ~~MANITOWOC~~ IVECO STRALIS Semimemolqu Sistema: 18297 TRENQUEMOLQUE TM110T

Chofer: \_\_\_\_\_ Aclaración: **EDUARDO PEVERI**  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Documento: **7224639**

**Operador**

Destino del residuo: Tratador Id Establecimiento: 7178 N° CHE: 140  
 CUIT: 30-678889314 Razon Social: SGA ENVIRONMENTAL S.A.  
 Domicilio: EL RECADÓ N° S/N  
 Localidad: MARCOS PAZ Telefono: 0220-4772155

Firma del Responsable: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_  
 Fecha: / / Hora: \_\_\_\_\_ Documento: \_\_\_\_\_

Manifiesto de residuos especiales

Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

**Ministerio de Ambiente**  
 Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
 Buenos Aires, La Plata  
 Tel. 429 - 5579  
 ambiente.gba.gob.ar



MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Acta N° 00024937

Exp. N°

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA

Oficio

**B ACTA DE INSPECCION**

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

ATANOR S.A

Razón Social: Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)

Carácter / Rubro: Roman Subiza 1150

Domicilio: Calle San Nicolás N°

Localidad: San Nicolás Partido San Nicolás

C.U.I.T.: 30-50065891-2 Teléfono/s: 0336-4423848

Fecha: 18 2 2026 Hora de ingreso: 12 00

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**

(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituí en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización con motivo el control de tareas que se están desarrollando en la empresa. Siendo recibido por el señor Miguel Torcello, quien se presenta como jefe de personal de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) A mi arribo a la empresa se observa la planta sin actividad productiva, actualmente se encuentran trabajando una dotación de 18 personas de 6:00 hs a 15:00 hs de lunes a viernes 2) Se observan vacías las playas de estacionamiento de camiones dentro la planta. En los galpones de producción se observan los motores sin funcionar, cañerías y tanques en desuso. Las máquinas envasadoras tapadas con lonas de plástico y en galpón a derecha de ingreso a la empresa, se hallan aproximadamente 6700 bidones vacíos de 20 litros. No se están realizando tareas de limpieza de tanques y tampoco vaciado. Solo se observa como tarea, el desmantelamiento de cables de sector de producción. En el pozo N° 8 de extracción de agua, se están sacando caños y bomba para el control del perfil del pozo y en zona del frealímetro 21 se están realizando perforaciones de pozos para monitoreo de suelo y agua. 3) En el galpón que se encuentra a la izquierda de la planta atrazina, se observan bins vacíos que se utilizan para agua de lavado de tanques, como materia prima tambores de 200 litros. 7 de surfon, 11 de amina y 13 de humectante, 7 con producto a analizar, 3 bins con ácido clorhídrico. 4) En la planta de glifosato se hallan los bolsones contabilizados en su oportunidad en otras inspecciones, con glifosato en polvo a reutilizar, sin definir destino 5) Me informan que todas las materias y producto terminado de los tanques ya fueran retiradas, solo quedaría la limpieza final en aproximadamente 10 tanques y filtros. 6) Se observan 24 bins con residuo especial sólido y líquido, en el galpón de residuos especiales. Ultimo manifiesto de retiro de residuos especiales N° 13927249 de fecha 4/2/26 7) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 31°C con vientos de 8 km/h del sector este. 8) Se deja copia de la presente.

A sus efectos se labra la presente, siendo las 15,20 horas, ante la presencia del Sr. MIGUEL TORCELLO D.N.I. 26770617 en su carácter de JEFE DE S.A. quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: PEVERE Egardo Ariel  
Lep. 105073  
MINISTERIO DE AMBIENTE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última  
Dictadura cívico militar"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Acta de Inspección**

**Número:**

**Referencia:** ATANOR SCA ACTAS 24937 del 18/02/2026

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.