



ORIGINAL

Expte: N°

Oficio

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA

# B ACTA DE INSPECCION

## DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: **ATANOR SCA.**  
 Carácter / Rubro: **Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)**  
 Domicilio: Calle: **Román Subiza** Partido: **1150**  
 Localidad: **SAN NICOLAS** Telefono/s: **SAN NICOLAS**  
 C.U.I.T.: **30-50065891-2** Telefono/s: **0336- 4423848**

Fecha: 08 / 07 / 25 Hora de ingreso: 11:00

## OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs As, a solicitud de la Dirección de Fiscalización, por orden Nro. 2025\_07\_08\_34117, al solo efecto de realizar inspección en planta tomar vista de que procesos se desarrollan actualmente y constatar con lo informado por la empresa según marco del plan de trabajo sito en expediente EX-2024-37517646-GDEBA-DGAMAMGP. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Consultando acerca de las actividades en planta, el responsable menciona que están desarrollando actividades productivas solo en Planta de Fenóxidos, edificio N°16, se formula Ester 2 Etil Hexílico, esta planta descarga EG por el conducto N°11, este producto es envasado en el edificio N°6, descargando sus EG por el conducto N°6. El responsable menciona que no recibieron materia prima para producción por lo que actualmente se está en baja producción. Me informan que el día 03 del corriente personal del ADA, procedió a realizar una inspección en la planta en el marco de las actuaciones llevadas a cabo el 09/06/2025, en esta oportunidad se labro acta de inspección N°0064, en donde entre otras actuaciones se revisaron los precintos colocados en la válvula de toma de muestra, los precintos en las clapetas de las lagunas, se reviso el vuelco final, las piletas de tratamiento, se verifico que el caudalímetro este en cero, se saco muestra del pozo de explotación del recurso hídrico N°6, dejando expresado el procedimiento en acta de inspección n°0042. Se toma vista de Cedula de notificación entregada por el ADA, fechada 03 de julio, donde se informa a la firma que en un plazo de 15 (quince) días, informe el procedimiento y cronograma de tareas para la desafectación de la pileta de tratamiento como así también de la antigua laguna de contingencia. La desafectación de la planta de tratamiento como también de la laguna de contingencia, le fue sugerido a la empresa por parte del ADA, debido a que actualmente este sistema se encuentra fuera de servicio, por no tener ingreso de corriente a tratar. Durante el recorrido se verifica el estado de clausura con precinto de la válvula en la cámara CTM, se observa el cegado con cemento de la salida de las piletas de tratamiento, por lo que no tienen vinculación con el vuelco final. Se toma vista del último retiro de residuos en fecha 03/07/25, se retiro residuos sólidos por un total de 6.140 kg y líquidos por un total de 16.000 Kg, donde la empresa Sertec, emitió los manifiestos de transporte N° 13338558 y N° 13338963. Sin más se deja copia del acta.

(\*) DIGO HORAS DE SALIDA 13:00

El administrado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para la formulación del descargo, ofrecimiento de personería conveniente, acreditación de personería mediante los instrumentos sociales y/o de representación original o con copias certificadas en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, y constatación de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo apercibimiento de tenerlo por no representado y/o seguir las actuaciones sin su intervención, según corresponda, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 36 del Decreto Ley N° 7647/70°.

A sus efectos se labra la presente, siendo las (\*) 13 00 horas, ante la presencia del Sr. **Sr. Gabriel Mariani** D.N.I./L.C./E./C.I. N° **28.770.617** en su carácter de **Responsable Seguridad, Higiene y medio Ambiente** quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA

INSPECTOR

INSPECTOR

Vico, EDUARDO