

**A:** Dirección Provincial de Control y Fiscalización

**De:** Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

### INFORME DE INSPECCIÓN

<b>Acta/s Nro.</b>	C00018309		<b>Nro. OI</b>		
<b>Fecha</b>	22 - 04 - 25	<b>Hr. Inicio</b>	10:10	<b>Hr. Fin</b>	12:10
<b>Motivo</b>	Inspección de control de la empresa				
<b>Razón social:</b>	ATANOR SCA				
<b>Rubro:</b>	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
<b>CUIT / DNI</b>	30-50065891-2				
<b>Domicilio:</b>	Roman Subiza 1150				
<b>Localidad:</b>	San Nicolas	<b>Partido:</b>	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

- 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno.
- 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, el sector denominado de fenoxidos, se encuentran formulando MICROEMULSIÓN (batch de 9000 litros N° 50050) y ESTERD2H



(Bath de 25000 litros N° 50080) y envasando en bidones de 20 litros con marca comercial HERBIFEN ADVANCE. En el sector izquierda de la empresa, donde están envasado de envasando VENCEWEED EXTRA en bidones de 10 litros. Y están empezando a formular METALOCOLOR (Bath de 18000 litros N° 50003)

3) Se me informa que actualmente el personal del laboratorio Gotelli se encuentra realizando control de calidad de aire dentro de planta, en sector lagunas, en sector detrás del sector envasado, zona de la cámara de aforo, frente la planta de ex salicílico y en lateral de planta de atrazina. Fuera de la empresa, en el exterior en la casa de habitación y en la escuela frente a la empresa, además que, en el día de hoy se están realizando medición de emisión en conductos 8, 10, 11 y 37 y en el día de ayer, en conductos 5,6 y 7.

4) Se encuentran descargando de un camión cisterna de aproximado 25000 litros materia prima ESTER 2EH proveniente la planta de Rio Tercero

5) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión.

6) No se perciben olores en planta

7) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 20°C con viento leve del sector noreste.

### Sugerencias y/o comentarios

La empresa se la observo ordenada al momento de mi arribo.



**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
[ambiente.gba.gob.ar](http://ambiente.gba.gob.ar)





**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gob.ar





**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
[ambiente.gba.gob.ar](http://ambiente.gba.gob.ar)

MINISTERIO DE  
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE  
**BUENOS  
AIRES**



Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gob.ar





El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo de carácter público. El original se encuentra en el expediente de la causa N° 18.116.473, en su carácter de representación original o copia de la Ley de Procedimiento Administrativo sancionatorio de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo el procedimiento de tramitación por no representado y/o según las actuaciones en su intervención, según corresponda, conforme al procedimiento prescripto por los Arts. 14, 21, 24, y 36 del Decreto Ley N° 1651/77.

MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expte. N°  ACTA N°

Oficio

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA  ORIGINAL

**B ACTA DE INSPECCION**

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

Razón Social: ATANOR SCA  
 Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)  
 Caracter / Rubro: Roman Subiza 1150  
 Domicilio: Calle San Nicolas San Nicolas N°  
 Localidad: 30-50065891-2 Partido: San Nicolas  
 C.U.I.T.: 30-50065891-2 Telefono/s: 0336-4423848


Fecha: 22 04 2025 Hora de ingreso: 10 10

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**

(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno. 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, el sector denominado de fenoxidos, se encuentran formulando MICROEMULSIÓN (batch de 9000 litros N° 50050) y ESTERD2H (Bath de 25000 litros N° 50080) y envasando en bidones de 20 litros con marca comercial HERBIFEN ADVANCE. En el sector izquierda de la empresa, donde están envasado de envasando VENCEWEED EXTRA en bidones de 10 litros. Y están empezando a formular METALOCOLOR (Bath de 18000 litros N° 50003) 3) Se me informa que actualmente el personal del laboratorio Gotelli se encuentra realizando control de calidad de aire dentro de planta, en sector lagunas, en sector detrás del sector envasado, zona de la cámara de aforo, frente la planta de ex salicílico y en lateral de planta de atrazina. Fuera de la empresa, en el exterior en la casa de habitación y en la escuela frente a la empresa, además que, en el día de hoy se están realizando medición de emisión en conductos 8, 10, 11 y 37 y en el día de ayer en conductos 5,6 y 7. 4) Se encuentran descargando de un camión cisterna de aproximado 25000 litros materia prima ESTER 2EH proveniente la planta de Río Tercero 5) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión. 6) No se perciben olores en planta 6) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 20°C con viento leve del sector noreste. 7) Se deja copia de la presente.

A sus efectos se labra la presente, siendo las 12 10 horas, ante la presencia del Sr. Miguel Angel Torcello D.N.I./C.I.E./C.I.N.° 18.116.473 en su carácter de Jefe de Produccion, quien previa lectura firma de conformidad.

 EMPRESA

 INSPECTOR

INSPECTOR