



ORIGINAL

Expte.: N°

Oficio

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA

B

ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: ATANOR SCA.
 Carácter / Rubro: Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)
 Domicilio: Calle: Román Subiza N° 1150
 Localidad: SAN NICOLAS Partido: SAN NICOLAS
 C.U.I.T.: 30-50065891-2 Telefono/s: 0336- 4423848

Fecha: 16/04/25

Hora de ingreso: 09:00

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs. As. a solicitud de la Dirección de Fiscalización, al solo efecto de realizar inspección en planta y constatar que procesos se desarrollan actualmente, gestión de residuos, cumplimiento de cronogramas en el marco del plan de trabajo IF-2025-11915931-GDEBA-DFIMAMGP, etc. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Consultando a cerca de las actividades en planta, el responsable menciona que están desarrollando actividades productivas de formulación en diferentes sectores y en la Planta de Fenóxidos, edificio N°16, solo se realiza la carga a granel de tanques con Ester 2DH técnico para almacenamiento. Las plantas que están formulando son: Planta de Ester 2,4 DB, edificio N°46, donde se está formulando Ester 2,4 DB (Vencweed), asimismo se realiza el envasado de estos productos, este sector descarga por el conducto N°10. Planta Dicamba, edificio N°33, donde se formula Dicamba (Duranor Advance), también se realiza el envasado de productos, este sector descarga por el conducto N°37. Planta Multipropósito 1, edificio N°58, donde se está formulando Imazetapir, asimismo se realiza el envasado de este producto, este sector descarga por el conducto N°8. Planta Multipropósito 2, edificio N°40, donde se está formulando en herbicida Flubendiamide, asimismo se realiza el envasado de este producto, este sector descarga por el conducto N°32. Respecto de los servicios auxiliares solo se encuentran en funcionamiento el servicio de aire comprimido y el servicio de abastecimiento de agua para los procesos de formulación y baño/vestuario de ingreso, no para baños internos de planta. Se verifican los depósitos de residuos, observando el depósito N°1, con residuos aproximadamente 15 bines y también se encuentra con residuos el depósito contiguo, donde se colocan las cajas Rol On, el responsable manifiesta que en el día de hoy realizarán el retiro de estos residuos, por otro lado se observan que los depósitos 2, 3 y 4 se encuentran vacíos. Sin más que agregar se deja copia del acta.

11 30

A sus efectos se labra la presente, siendo las

28.770.617

horas, ante la presencia del Sr.

Responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente

en su carácter de

quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA

INSPECTOR

INSPECTOR

V. G. LEONARDO

El administrado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para la formulación del descargo, ofrecimiento de prueba si lo considera conveniente, acreditación de personería mediante los instrumentos sociales y/o de representación original o con copias certificadas en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, y constitución de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo apercibimiento de tenerlo por no representado y/o seguir las actuaciones sin su intervención, según corresponda, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 36 del Decreto Ley N° 7647/70.