



ORIGINAL



B

ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social..... **ATANOR SCA**
 Carácter / Rubro..... **Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)**
 Domicilio: Calle..... **Román Subiza** N°..... **1150**
 Localidad..... **SAN NICOLAS** Partido..... **SAN NICOLAS**
 C.U.I.T..... **30-50065891-2** Telefono/s..... **0336-4423848**

Fecha:/...../..... **22/04/25**

Hora de ingreso:/...../..... **13:00**

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs. As. a solicitud de la Dirección de Fiscalización, al solo efecto de realizar inspección en planta y constatar que procesos se desarrollan actualmente, y verificar los monitoreos gaseosos. En el lugar me recibe el Sr. Torcello Miguel DNI: 18.116.473, Jefe de Planta, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Consultando a cerca de las actividades en planta, el responsable menciona que están desarrollando actividades productivas en diferentes sectores: Planta de Fenóxidos, edificio N°16, en este sector se está formulando Ester 2DH y descarga los gases por el conducto N°11, el cual se midió efuente gaseoso esta mañana. Actualmente se encuentra envasado Micro emulsión Jaspek, en el edificio N°6, este sector descarga sus EG por el conducto N°6. En la planta de Ester 2,4 DB, edificio N°46, solo se está envasando (Venceweed), este sector descarga por el conducto N°10. Que según mencionan esta mañana se realizó la medición de efuente gaseoso en este conducto. Planta Dicamba, edificio N°33, donde se formula Dicamba (Duracor Advance), en este momento se realiza el envasado de productos, este sector descarga por el conducto N°37, en el cual esta mañana se realizó la medición de EG. Planta Multipropósito 1, edificio N°58, esta planta formula Imazetapir, culminó las actividades de embasado esta mañana, este sector descarga por el conducto N°8, en cual se midió EG esta mañana. Se observa en proceso de formulación el edificio N°54, donde se produce Metaloclor, este sector descarga los EG, por el conducto N°7. El responsable menciona que en el día de ayer se realizaron mediciones de EG en los conductos N°5, 6 y 7 y que también se realizaron las mediciones de calidad de aire en los ocho puntos de medición. Respecto de los servicios auxiliares solo se encuentran en funcionamiento el servicio de aire comprimido y el servicio de abastecimiento de agua para los procesos de formulación y baño/vestuario de ingreso, no para baños internos de planta. Sin más que agregar se deja copia del acta.

16 30

A sus efectos se labra la presente, siendo las horas, ante la presencia del Sr.

Sr. Torcello Miguel

D.N.I./L.C./E./C.I. N° **18.116.473**

Responsable de Planta jefe de producción

..... en su carácter de

....., quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA

INSPECTOR

INSPECTOR