

**A:** Dirección Provincial de Control y Fiscalización

**De:** Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

### INFORME DE INSPECCIÓN

<b>Acta/s Nro.</b>	C00018335		<b>Nro. OI</b>		
<b>Fecha</b>	26 - 12 - 24	<b>Hr. Inicio</b>	11:00	<b>Hr. Fin</b>	12:50
<b>Motivo</b>	Inspección de control de la empresa				
<b>Razón social:</b>	ATANOR SCA				
<b>Rubro:</b>	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
<b>CUIT / DNI</b>	30-50065891-2				
<b>Domicilio:</b>	Roman Subiza 1150				
<b>Localidad:</b>	San Nicolas	<b>Partido:</b>	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

- 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno.
- 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando para la preparación y envasado de herbicidas. Sobre el sector derecho se ubica la planta de fenóxidos, donde se encuentran formulando en el Formulador MICROEMULSION, el bach



de 9600 litros (Lote 40040), el mismo se encuentra en control de laboratorio. Se encuentran envasando en bidones de 20 litros, con el nombre comercial de JASPEK ME. Sobre el sector izquierdo se encuentra la planta DB, donde se elaboro en el FORMULADOR ESTER DB, cuyo Bach es de 11010 litros (Lote 40033). Se encuentra en etapa de envasado con el nombre VENCEWEED EXTRA en bidones de 20 litros

- 3) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión
- 4) Se me exhibe copia de acta provisoria de prueba hidráulica y medición de espesores de fecha 23/12/2024, realizada por el Ing. Carmelo Jose Eugenio Vera Mat OPDS 435.
- 5) No se perciben olores nauseabundos ni fuertes en planta
- 6) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 23°C con vientos de 10 km/h del sector sur.

#### Sugerencias y/o comentarios

La empresa se la observo ordenada al momento de mi arribo.



**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE  
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE  
**BUENOS  
AIRES**



Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE  
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE  
**BUENOS  
AIRES**



MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expte. N°  ACTA N°

Oficio

N° IDENTIFICACION INDUSTRIAL  ORIGINAL

## B ACTA DE INSPECCION

### DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: ATANOR SCA  
 Carácter / Rubro: Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)  
 Domicilio / Calle: Roman Subiza Partido: San Nicolas Nº 1150  
 Localidad: San Nicolas Partido: San Nicolas Nº 1150  
 C.U.I.T.: 30-50065891-2 Telefonos: 0336-4423848

Fecha: 26 12 2024 Hora de ingreso: 11 00

### OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno. 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando para la preparación y envasado de herbicidas. Sobre el sector derecho se ubica la planta de fenóxidos, donde se encuentran formulando en el Formulador MICROEMULSION, el bach de 9600 litros (Lote 40040), el mismo se encuentra en control de laboratorio. Se encuentran envasando en bidones de 20 litros, con el nombre comercial de JASPEK ME. Sobre el sector izquierdo se encuentra la planta DB, donde se elaboro en el FORMULADOR ESTER DB, cuyo Bach es de 11010 litros (Lote 40033). Se encuentra en etapa de envasado con el nombre VENCEWEED EXTRA en bidones de 20 litros 3) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión 4) Se me exhibe copia de acta provisoria de prueba hidráulica y medición de espesores de fecha 23/12/2024, realizada por el Ing. Carmelo Jose Eugenio Vera Mat OPDS 435. 5) No se perciben olores nauseabundos ni fuertes en planta 7) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 23°C con vientos de 10 km/h del sector sur. 8) Se deja copia de la presente.

A los efectos se abra la presente, siendo las 12 50 horas, ante la presencia del Sr. GABRIEL MARIANI en su carácter de JEFE DE SEGURIDAD Y MA quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: GABRIEL MARIANI INSPECTOR: PEVERI Edgardo Ariel  
 LUG. 709073  
 MINISTERIO DE AMBIENTE





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2025

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Acta de Inspección**

**Número:**

**Referencia:** ATANOR SCA ACTA 18335 DEL 26-12-2024

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.