

**A:** Dirección Provincial de Control y Fiscalización

**De:** Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

### INFORME DE INSPECCIÓN

<b>Acta/s Nro.</b>	C00018318/9		<b>Nro. OI</b>		
<b>Fecha</b>	3- 07 - 25	<b>Hr. Inicio</b>	11:30	<b>Hr. Fin</b>	14:15
<b>Motivo</b>	Inspección de control de la empresa				
<b>Razón social:</b>	ATANOR SCA				
<b>Rubro:</b>	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
<b>CUIT / DNI</b>	30-50065891-2				
<b>Domicilio:</b>	Roman Subiza 1150				
<b>Localidad:</b>	San Nicolas	<b>Partido:</b>	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando:

- 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno.
- 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando para la preparación y envasado de herbicidas. Sobre el sector derecho se ubica la planta de fenóxidos, donde se encuentran formulando ESTER 2DH el bach de 25000 litros (Lote



50190) y MICROEMULSION, bach de 18000 Litros (Lote N° 50078), en el mismo se observa la colocación de una camisa de calentamiento eléctrico para mantener a 50 °C el producto, ya que no funciona el vapor en la planta. Las torres lavadoras de gases funcionan con agua que recircula, la cual son controladas durante los turnos para determinar si es necesario regenerarlas. El agua de lavado saturada se destina como residuo especial. Se encuentra funcionando las torres lavadoras de los conductos N° 13, N°16 que corresponden a la zona de producción y la N° 6, que corresponde al sector de envasado. Se encuentran envasando en bidones de 20 litros, con el nombre comercial de HERBIFEN ADVANCE y JASPEK ME. A mi arribo las plantas de multipropósito se encuentran sin producción y envasado.

3) Al momento de esta actuación se recorre el pozo de extracción de agua N°4, se encuentra en servicio, caudal 0,00 M3/hr, con un total acumulado de 965413.9 M3, el pozo N°6 con un caudal de 0,00 M3, con un consumo total de 8959892,1 M3, pozo N° 8 fuera de servicio.

4) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión.

5) En la cámara de aforo se observa precinto en una válvula, personal trabajando en la construcción de un bloque de hormigón que cubriría la unión del conducto de desagüe de las piletas de efluentes. La empresa me indica que van a trabajar para reparar la filtración de la pared. En el sector exterior sobre el pasto, no se observa encharcamiento o terreno húmedo. El tanque de desagote de la cámara de toma de muestra del sector contiene aproximadamente 300 litros. Caudalímetro marcando 0.00 M3.

6) Se retiraron residuos especiales manifiesto N° 13338963 (1800 kg de sólidos Categoría Y4 – H12) y manifiesto N° 13338558 (4340 kg de sólidos y 16000 kg de líquidos, ambos de Categoría Y-H12)

7) Al momento de mi arribo se observa personal del ADA en la empresa

8) No se perciben olores en planta





9) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 10°C con viento de 8 km/h del norte.

### Sugerencias y/o comentarios

La empresa se la observo ordenada al momento de mi arribo.

**ADA** SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

---

### C E D U L A DE NOTIFICACION

**RAZON SOCIAL:** Atanor SCA  
**CUIT:** 30-50065891-2  
**DIRECCIÓN:** Rivadavia 1150  
**LOCALIDAD:** San Nicolás de Los Arroyos  
**PARTIDO:** San Nicolás

Visto que por trámite N° 30500658912-98-242100-2, el Usuario "ATANOR SCA" (CUIT 30-50065891-2), dedicado a fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario, ubicado en Rivadavia N° 1150, inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I - Parcelas: 1002a,1013c,e,g,r,n,p; 1029c,d; 1030, 1031e,f,g,h, Localidad San Nicolás de Los Arroyos, Partido San Nicolás, solicita el Permiso de vuelco de Efluentes Líquidos cloacales previamente tratados, y debido a las condiciones operativas actuales informadas en EX-2022-24276258-GDEBA-DGAADA, motivadas por el fuera de operación del sistema de atrazina, en las que la planta de tratamiento de efluentes industriales se encuentra fuera de servicio, encontrándose solamente realizando tareas operativas tendientes a preservar la biomasa, en consideración a la falta de ingreso de corriente a tratar se solicita por medio de la presente informar en un plazo de 15 días el procedimiento y cronograma de tareas para la desinfección tanto de la planta de tratamiento como así también de la antigua laguna de contingencia.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

AUTORIDAD DEL AGUA

Ing. FLORENCIA BALDONI  
Dir. de Usos y Aprovechamiento del Agua

Art. 65 Decreto Ley 7647/70: "Si la notificación se hiciera en el domicilio del recurrente, el empleado designado a tal efecto llevara por duplicado una cédula en que esté transcrita la resolución que deba notificarse. Una de las copias la entregará a la persona a la cual deba notificar o en su defecto a cualquiera de la casa. En la otra copia, destinada a ser agregada al expediente, se pondrá constancia del día, hora y lugar de entrega requiriendo la firma de la persona que manifieste ser de la casa, o poniendo constancia que se negó a firmar. Cuando el empleado no encontrase a la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas de la casa quiera recibirla, la fijará en la puerta de la misma, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente".-

NOTIFICACION ENTREGADA POR EL ADA A LA EMPRESA

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gov.ar



CAUDALIMETRO EN POZO DE EXTRACCION DE AGUA N° 4





CAUDALIMETRO EN POZO DE EXTRACCION DE AGUA N° 6



CAUDALIMETRO EN POZO DE EXTRACCION DE AGUA N° 8





CAMISA ELECTRICA COLCADADA EN TANQUE





## ZONA EXTERIOR DE CAMARA DE AFORO

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
[ambiente.gba.gob.ar](http://ambiente.gba.gob.ar)





ZONA INTERIOR DE CAMARA DE AFORO-CONSTRUCCION DE MURO  
PARA SELLADO DE CONDUCTO DE SALIDA DE EFLUENTES



ZONA INTERIOR DE CAMARA DE AFORO –VALVULA CON PRECINTO.



CAUDALIMETRO DE CAMARA DE AFORO



SALA DE CALDERAS





**ATANOR**  
CONTROL DE TORRE LAVADORA DE GASES

Descripción	CONDUCTO N°	16		Responsable
	PRODUCTO	La ciro emul / hca		
	ACTIVIDAD	Formulación	<input checked="" type="checkbox"/> Envasado <input type="checkbox"/>	
	FECHA	3/04/25		
	TURNO	06-14		

  

Control	PH	7,93	Responsable
	COLOR	Turquesa	
	OLOR	2	

  

Acción	AGREGADO DE AGUA	5	Responsable
	AGREGADO DE ADITIVO	10	
	CAMBIO DE TORRE	5	

OBSERVACION:  
Satisfactoria

Supervisor

**ATANOR**  
CONTROL DE TORRE LAVADORA DE GASES

Descripción	CONDUCTO N°	13		Responsable
	PRODUCTO	Heclorfen		
	ACTIVIDAD	Formulación	<input checked="" type="checkbox"/> Envasado <input type="checkbox"/>	
	FECHA	3/04/25		
	TURNO	06-14		

  

Control	PH	7,64	Responsable
	COLOR	NO	
	OLOR	10	

  

Acción	AGREGADO DE AGUA	1,2	Responsable
	AGREGADO DE ADITIVO	1,2	
	CAMBIO DE TORRE	6,7	

OBSERVACION:

Supervisor

PLANILLA DE TORRES LAVADORAS DE GASES EN ZONA PRODUCCION





ATANOR

**CONTROL DE TORRE LAVADORA DE GASES**

Descripción	CONDUCTO N°	6		Responsable <i>Colombo</i>
	PRODUCTO	Fluoracetato		
	ACTIVIDAD	Formulación	Envasado	
	FECHA	03/07/21		
	TURNO	da-14		

  

Control	PH	7.46	Analista CC <i>[Signature]</i>
	COLOR	No	
	OLOR	No	

  

Acción	AGREGADO DE AGUA		Responsable
	AGREGADO DE ADITIVO		
	CAMBIO DE TORRE		

OBSERVACION:

---

Conducto 3: Scrubber Atrazina  
 Conducto 5: Torre lavadora de herbicidas esquina lado aca  
 Conducto 6: Torre de envasamiento de 24D  
 Conducto 7: Torre lavadora multipropósito  
 Conducto 7 bis: Torre lavadora multipropósito lado rivadavia  
 Conducto 8: Torre lavadora productos varios MPPTO lado calle  
 Conducto 10: Envasado y Formulado de 24DB  
 Conducto 11: Torre lavadora formulación de 24D salida formulador Ester  
 Conducto 12: Filtro de mangas curabichera  
 Conducto 13: Filtro manga atrazina  
 Conducto 14: Deposito RREE bolsones cianurillo  
 Conducto 15: Isotanques ISO/ETA  
 Conducto 16: Torre lavadora formulación de Sales de amina Salida 260  
 Conducto 17: Torre tanque Metaloclor  
 Conducto 18: Torre tanques 2EH  
 Conducto 27: WG Filtro de mangas / Crown (superior) esquina lado rio  
 Conducto 28: WG filtro de mangas Jet Mil (Superior) esquina lado Astori  
 Conducto 29: WG filtro de mangas, finos equipos auxiliares (superior) ACA  
 Conducto 30: WG filtro de mangas secadero (lateral)  
 Conducto 31: WG Filtro de mangas envasado  
 Conducto 32: Torre Flubendiamide  
 Conducto 33: Torre MPPTO Salix envasado  
 Conducto 34 transporte neumático y descarga de materia prima SG  
 Conducto 35 secadero y envasado SG  
 Conducto 37: Dicamba  
 Conducto 38: Cletodim  
 Conducto 39: Laboratorio de desarrollo

Supervisor

PLANILLA DE TORRE LAVADORA DE GASES EN ZONA ENVASADO

**Ministerio de Ambiente**  
 Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
 Buenos Aires, La Plata  
 Tel. 429 - 5579  
 ambiente.gba.gob.ar

MINISTERIO DE  
AMBIENTE



GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE  
**BUENOS  
AIRES**



## ENVASADO DE PRODUCTO

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
[ambiente.gba.gob.ar](http://ambiente.gba.gob.ar)





**Manifiesto de Residuos ESPECIALES**  
Manifiesto N°: 13338963

Fecha de Programación: 03/07/2025

**Origen**  
Origen del residuo: Generador M Establecimiento: 19222  
CUIT: 30-500588912 Razon Social: ATANOR S.C.A. N° CHE: 262  
Direccion: RIVADAVIA N° 1150  
Localidad: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS Telefono: 54 230 4496 6835 INT 4634

**Residuos**  
Tipo Destino: Titular  
Composicion: RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES  
Categoria Desacho Principal: Y4 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de bicodas y productos fitofarmacológicos.  
Carac. Peligrosas: H12  
Cantidad(Kilos): 3000 (Aproximado. Verificar al Operador) **1800kg**  
Estado Fisico: Solido  
Observaciones:

Firma del Responsable: **[Firma]** Aclaracion: **[Firma]**  
Fecha: 03/07/2025 Hora: 11:20 Documento: 28740064

**Transportista**  
CUIT: 30-708936249 N° CHE: 0  
Razon Social: SERTEC GESTION AMBIENTAL S.A.  
Domicilio: SALVADOR DEBENEDETTI N° 8882  
Telefono: 05030453445 Localidad: JOSE LEON SUAREZ

Vehiculo: Camión Roll-Off AD465VF IVECO 240E28  
Chasis: **[Firma]** Aclaracion: **[Firma]**  
Fecha: 3/7/25 Hora: Documento: **machuca 28230123**

**Operador**  
Destino del residuo: Titular M Establecimiento: 7179  
CUIT: 30-47886514 Razon Social: SGA ENVIRONMENTAL S.A. N° CHE: 140  
Domicilio: EL RECADO N° 5A  
Localidad: MARCOS PAZ Telefono: 0220-472155

Firma del Responsable: Aclaracion:  
Fecha: Hora: Documento:



RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES

**Ministerio de Ambiente**  
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14  
Buenos Aires, La Plata  
Tel. 429 - 5579  
ambiente.gba.gov.ar





Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expto.: N° [ ] ACTA N° 00018318

Oficio [ ] ORIGINAL

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

### B ACTA DE INSPECCION

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

ATANOR SCA

Razón Social..... Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#).....

Carácter / Rubro..... Roman Subiza..... 1150

Domicilio Calle..... San Nicolas..... Partido..... San Nicolas N°.....

Localidad..... 30-50065891-2..... Telefono/s..... 0336-4423848

C.U.I.T.....

Fecha: 31/7/2025 Hora de ingreso: 11 00

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**

(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituí en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Miguel Angel Torcello, quien se presenta como Jefe de producción de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno. 2) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando para la preparación y envasado de herbicidas. Sobre el sector derecho se ubica la planta de feridos, donde se encuentran formulando ESTER 2DH el bach de 25000 litros (Lote 50190) y MICROEMULSION, bach de 18000 Litros (Lote N° 50078), en el mismo se observa la colocación de una camisa de calentamiento eléctrico para mantener a 50 °C el producto, ya que no funciona el vapor en la planta. Las torres lavadoras de gases funcionan con agua que recircula, la cual son controladas durante los turnos para determinar si es necesario regenerarlas. El agua de lavado saturada se destina como residuo especial. Se encuentra funcionando las torres lavadoras de los conductos N° 13, N°16 que corresponden a la zona de producción y la N° 6 que corresponde al sector de envasado. Se encuentran envasando en bidones de 20 litros, con el nombre comercial de HERBIFEN ADVANCE y JASPEK ME. A mi arribo las plantas de multipropósito se encuentran sin producción y envasado. 3) Al momento de esta actuación se recorre el pozo de extracción de agua N4, se encuentra en servicio, caudal 0,00 M3/hr con un total acumulado de 965413,9 M3, el pozo N6 con un caudal de 0,00 M3 con un consumo total de 8959892,1 M3, pozo N 8 fuera de servicio. 4) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión. 5) En la cámara de aforo se observa precinto en una válvula, personal trabajando en la construcción de un bloque de hormigón que cubriría la unión del conducto de desagüe de las piletas de efluentes. La empresa me indica que van a trabajar para reparar la filtración de la pared. En el sector exterior sobre el pasto, no se observa encharcamiento o terreno húmedo. El tanque de desagote de la cámara de toma de muestra del sector contiene aproximadamente 300 litros. Caudalímetro marcando 0.00 M3-6) Se retiraron residuos especiales manifiesto N° 13338963 (1800 kg de sólidos Categoría Y4 - H12) y manifiesto N° 13338558 (4340 kg de sólidos Categoría Y4 - H12) y manifiesto N° 13338558 (4340 kg de sólidos Categoría Y4 - H12) a los efectos se labra la presente, siendo las 18.11.2025 horas, ante la presencia del Sr. Miguel Angel Torcello, D.N.I./C.C.E./C.I. N° 18.116.473 en su carácter de Jefe de Producción, quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: Lo TACTADO no VALE

INSPECTOR: PEVERI Edgardo Ariel  
INSID: 709073  
MINISTERIO DE AMBIENTE





El administrado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para la formulación del descargo, efectuando de prueba, si lo considera conveniente, la presentación de los instrumentos científicos y/o de representación original o con copias certificadas en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, y constitución de domicilio en el radio urbano de la ciudad de La Plata, bajo el procedimiento de tenencia por no representado y/o según las actuaciones sin su intervención, según correspondiere, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 36 del Decreto Ley N° 7647/70.

MINISTERIO DE AMBIENTE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Expte.: N° [ ] ACTA N° C00018319

Oficio [ ]

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA [ ] ORIGINAL

### B ACTA DE INSPECCION

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

Razón Social: ATANOR SCA  
 Razón Social: Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)  
 Carácter / Rubro: Roman Subiza 1150  
 Domicilio: Calle San Nicolas Partido: San Nicolas N°  
 Localidad: San Nicolas Telefono/s: 0336-4423848  
 C.U.I.T.: 30-50065891-2 Telefono/s:

Fecha: 3/7/2025 Hora de ingreso: 11:00

**OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION**

sólidos Categoría Y4 - H12) y manifiesto N° 13338558 (4340 kg de sólidos y 16000 kg de líquidos, ambos de Categoría Y-H12) 7) Al momento de mi arribo se observa personal del ADA en la empresa 8) No se perciben olores en planta 9) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 10°C con viento de 8 km/h del norte. 10) Se deja copia de la presente.

Lo TACHADO NO VALE

A sus efectos se labra la presente, siendo las 14:15 horas, ante la presencia del Sr. Mipel Angel Toxello D.N.I./C.I.E./C.I.N. 18.116.473 en su carácter de Jefe de Producción, quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA [ ] INSPECTOR PEVERI Edgardo Ariel Leg. 409430R MINISTERIO DE AMBIENTE



