

A: Dirección Provincial de Control y Fiscalización

De: Departamento de Fiscalización/URR - Dirección de Fiscalización de Industrias

INFORME DE INSPECCIÓN

Acta/s Nro.	C00018315		Nro. OI		
Fecha	12- 06 - 25	Hr. Inicio	10:00	Hr. Fin	12:40
Motivo	Inspección de control de la empresa				
Razón social:	ATANOR SCA				
Rubro:	Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario				
CUIT / DNI	30-50065891-2				
Domicilio:	Roman Subiza 1150				
Localidad:	San Nicolas	Partido:	San Nicolas		

Señor director/a:

Me constituyo en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, se encuentra presente personal del ADA para inspección de la empresa, observando:

- 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno.
- 2) Se acompaña al personal del ADA en la recorrida de las instalaciones de la planta de tratamiento de efluentes

- 3) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, el sector denominado de fenoxidos, se encuentran formulando SAL DE AMINAS 50 (Bath de 13000 litros N° 50032) y ESTER 2EH (batch de 25000 litros N° 50140) y envasando producto en bidones de 20 litros Herbifen Amina. El sector izquierdo, en la planta ESTER 2,4 DB, se encuentran envasando Wenceweed extra en bidones de 20 litros
- 4) Se observa descarga de camión cisterna conteniendo (Ester EH Técnico) materia prima procedente de la planta en Rio Tercero que posee la empresa
- 5) En los tanques de producción que mantienen el mismo producto, no realizan lavados del mismo entre cada bath. En tanques donde la empresa realiza distintos productos, se realizan lavados entre bath, el agua de lavado es almacenada hasta la reutilización de la misma, cada lavado se utiliza para la formulación del mismo producto, cuidando así, de no mezclar productos, ya que bajaría la calidad en productos finales.
- 6) Se reitera lo solicitado de nota enviada el miércoles 11 de junio del corriente año via mail N° NO-2025-20656787-GDEBA-DPCYFMAMGP
- 7) Hoy se retiraron 5480 kg de Categoría Y4-H12 de Residuos Especiales sólidos, Manifiesto N° 13282919
- 8) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión
- 9) No se perciben olores en planta
- 10) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 13°C con viento de 13 km/h del sector noreste.

Sugerencias y/o comentarios

Durante el recorrido de la planta de tratamiento de efluentes líquidos, acompañando al personal del ADA, no se observa movimiento de líquidos en la



misma, las piletas se las observa con líquido estancado, equipos sin funcionar, sin aireadores. No se observa agua acumulada en terreno (encharcamiento)



FORMULACION DE ESTER EDH



FORMULACION DE AMINAS

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar






ENVASADO DE HERVIFEN AMINA

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar






ENVASADO DE VENCEWEED EXTRA




SALA DE CALDERAS





LIQUIDO DE LAVADO





LIQUIDO DE LAVADO

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar



ALMACENAJE DE LIQUIDO DE LAVADO

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar





DESCARGA DE MATERIA PRIMA

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar





PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES



CAMARA DE EXTRACCION DE MUESTRAS





TANQUE DE RECOLECCION DE LIQUIDOS DE CAMARA





Manifiesto de Residuos ESPECIALES
Manifiesto N°: 13282919

BUENOS AIRES

Origen: Fecha de Programación: 12/06/2025

Origen del residuo: Generador CUIT: 30-500658012 N° Establecimiento: 19222 Dirección: RIVADAVIA N° 1150 Localidad: SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS Razon Social: ATANOR S.C.A. N° CHE: 262
Telefono: 54 230 4496 6835 INT. 4434

Tipo Destino: Tratador
Composicion: RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
Categoria Desecho Principal: Y4 - Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos.
Carac. Peligrosas: H12 -
Cantidad (Kilos) 3000 (Aproximado, deberá validar el Operador)
Estado Fisico: Solido
Observaciones: 5480Kg

Firma del Responsable: [Firma] Aclaracion: [Firma] Documento: 34413505
Fecha: 2/6/25 Hora: [Hora]

Transportista
CUIT: 30-70983624/9 N° CHE: 0
Razon Social: SERTEC GESTION AMBIENTAL S.A.
Domicilio: SALVADOR DEBENEDETTI N° 8882 Localidad: JOSE LEON SUAREZ
Telefono: 08003453445

Vehículo: Camión Roll-Off: AD465YF IVECO 240E28
Chofer: [Firma] Aclaracion: [Firma] Documento: 2827043
Fecha: 2/6/25 Hora: [Hora]

Operador
Destino del residuo: Tratador N° Establecimiento: 7178 CUIT: 30-6788893114 Razon Social: SGA ENVIRONMENTAL S.A. N° CHE: 140
Domicilio: EL RECADADO N° SIN Localidad: MARCOS PAZ Telefono: 0220-4772155

Firma del Responsable: _____ Aclaracion: _____
Fecha: / / Hora: _____ Documento: _____

MANIFIESTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES

Peveri Edgardo Ariel - Legajo N° 709073

Ministerio de Ambiente
Calle 12 y 53 Torre 2, Piso 14
Buenos Aires, La Plata
Tel. 429 - 5579
ambiente.gba.gob.ar



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES



El administrado diligenciará de un plazo de cinco (5) días hábiles para la formulación del descargo, ofrecimiento de prueba si lo considera conveniente, acreditación de perjuicio mediante los instrumentos sociales y/o de representación original o con copias certificadas en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, y constitución de domicilio en el radio urbano de la Ciudad de La Plata, bajo el procedimiento de trámite por correo representado y/o según las actuaciones sin su interacción, conforme a lo prescripto por los Arts. 14, 21, 24 y 25 del Decreto Ley N° 7547/72.

MINISTERIO DE AMBIENTE	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	Expte. N°	C00018315
		Oficio	
N° IDENTIFICACION INDUSTRIA	ORIGINAL		

B ACTA DE INSPECCION

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razón Social: ATANOR SCA
 Fabricación o fraccionamiento de sustancias químicas (#)
 Carácter / Rubro: Roman Subiza 1150
 Domicilio: Calle San Nicolas Partido San Nicolas N°
 Localidad: 30-50065891-2 Telefono/s: 0336-4423848
 C.U.I.T. Telefono/s:
 Fecha: 12 06 2025 Hora de ingreso: 10 00

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

(#) Plaguicidas y Productos Químicos de uso Agropecuario. Me constituí en el domicilio arriba mencionado, como Agente Controlador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, por solicitud de la Dirección de Fiscalización al solo efecto de realizar inspección, controlando el funcionamiento de planta. Siendo recibido por el señor Gabriel Mariani, quien se presenta como responsable de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa, quien permite el ingreso y acompaña en la recorrida, se encuentra presente personal del ADA para inspección de la empresa, observando: 1) Actualmente se encuentran trabajando una dotación de 53 personas de 6:00 hs a 22:00 hs, de lunes a viernes, repartidos en dos turnos y sábado de 6:00 hs a 14:00 hs un solo turno. 2) Se acompaña al personal del ADA en la recorrida de las instalaciones de la planta de tratamiento de efluentes 3) A mi arribo a la empresa se encuentran trabajando en el sector de ubicado a la derecha de la planta, el sector denominado de fenoxidos, se encuentran formulando SAL DE AMINAS 50 (Bath de 13000 litros N° 50032) y ESTER 2EH (batch de 25000 litros N° 50140) y envasando producto en bidones de 20 litros Herbifen Amina. El sector izquierdo, en la planta ESTER 2,4 DB, se encuentran envasando Wenceweed extra en bidones de 20 litros 4) Se observa descarga de camión cisterna conteniendo (Ester EH Técnico) materia prima procedente de la planta en Rio Tercero que posee la empresa 5) En los tanques de producción que mantienen el mismo producto, no realizan lavados del mismo entre cada bath. En tanques donde la empresa realiza distintos productos, se realizan lavados entre bath, el agua de lavado es almacenada hasta la reutilización de la misma, cada lavado se utiliza para la formulación del mismo producto, cuidando así, de no mezclar productos, ya que bajaría la calidad en productos finales. 6) Se reitera lo solicitado de nota enviada el miércoles 11 de junio del corriente año via mail N° NO-2025-20656787-GDEBA-DPCYFAMAGP. 7) Hoy se retiraron 5480 kg de Categoría Y4-H12 de Residuos Especiales sólidos, Manifiesto N° 13282919. 8) Las calderas de planta se encuentran sin funcionar y sin presión. 9) No se perciben olores en planta. 10) El día se encuentra soleado con temperatura ambiente de 13°C con viento de 13 km/h del sector noreste. 11) Se deja copia de la presente.

A los efectos se labra la presente, siendo las 12:40 horas, ante la presencia del Sr. GABRIEL MARIANI, D.N.I./C.L.E./C.I.N. 20770617 en su carácter de RESPONSABLE SEGURIDAD y M.A., quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA: *[Firma]*
 INSPECTOR: *[Firma]*
 PEVERI, Eduardo Ariel
 Leg. 709073
 MINISTERIO DE AMBIENTE

