



ORIGINAL

N° IDENTIFICACION INDUSTRIA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**B****ACTA DE INSPECCION****DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

Razón Social..... **ATANOR SCA.**
Carácter / Rubro..... **Fabricación y Fraccionamiento de Sustancias Químicas (agroquímicos, etc.)**
Domicilio: Calle..... **Román Subiza**
Localidad..... **SAN NICOLAS** Partido..... **1150**
C.U.I.T..... **30-50065891-2** Telefono/s..... **SAN NICOLAS 0336- 4423848**

Fecha:/...../..... **20 03 25** Hora de ingreso:/...../..... **09 00**

OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACION

Me constituyo en el establecimiento arriba mencionado como agente fiscalizador del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Bs. As., a solicitud de la Dirección de Fiscalización, al solo efecto, de realizar inspección en planta y constatar que procesos se desarrollan actualmente, verificar cumplimiento de cronogramas, de mediciones de efluentes, etc. En el lugar me recibe el Sr. Gabriel Mariani DNI: 28.770.617, responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien franquea el ingreso y acompaña en el recorrido. Consultando a cerca de las actividades productivas, el responsable menciona que están desarrollando actividades productivas de formulación, en diferentes sectores de planta, se observa actividad en el sector N° 16 de Fenoxidos formulando Micro emulsión y Ester 2EH, este sector descarga los gases por los conductos N° 5 /11 y 16, el responsable menciona que hoy se realizaron las mediciones de Efluentes Gaseosos en los conductos N° 11 y 16. Consecuentemente se está realizando el envasado de estos productos en el depósito Astori, que descarga los gases por el conducto N° 6; este conducto de evacuación fue medido en el día de ayer, donde se tomo muestra de EG; el responsable menciona que ese sector comenzó a trabajar en el día de ayer, continuando las actividades en el día de hoy. También se observan actividades productivas en el sector N° 33 Dicamba, en este momento se culmino con la formulación del Herbicida (DICAMBA), y se está procediendo al envasado del producto, este sistema descarga los gases por el conducto N° 37, en el cual se está realizando en este momento la medición de EG. En el día de la fecha se realiza el levantamiento de los equipos colocados ayer para medición de calidad de aire en 8 puntos, se toma vista del levantamiento del equipo colocado en el punto de medición N° 3, en el exterior de la planta sito en la escuela primaria N° 17, dichos equipos se denominan EQM 082 para la medición de PM10 y EQM 084 para PM 2.5. El responsable menciona que el próximo punto a levantar es el N° 3, ubicado arriba del nicho hidrante en frente a los tanques de isopropilamina y etanolamina, continuando con los demás puntos 4 ubicados dentro del establecimiento. El responsable menciona que ayer se realizaron mediciones de emisiones gaseosas en los conductos N° 6 y 10, siendo el (punto 6, torres lavadoras), ubicados en el Edificio Astori, donde se realiza el envasado de Fenoxidos, y el sector planta formuladora de Herbicida 2,4 DB, en el día de la fecha se observa personal acomodando los productos en la planta. Hoy se realizaron las toma de muestra de EG de los siguientes sectores: Dicamba donde se formula Herbicida DICAMBA, el conducto asociado es el 37, también el conducto N° 16 de fenoxidos donde se formula Sal de Aminas, y el conducto N° 11, asociado a la producción de ESTER 2,4 EH. Se toma vista de las mediciones en el punto de toma de muestra N° 37. Se verifican los depósitos de residuos, observando el depósito contiguo al depósito N° 1, donde se colocan las cajas Rol On, en este momento se realiza el retiro de la caja y colocación de otra vacía, realizado por la empresa SERTEC. Sin más que agregar se deja copia del acta.

13 30

A sus efectos se labra la presente, siendo las horas, ante la presencia del Sr. **Sr. Gabriel Mariani** D.N.I./C.I.E./C.I.N. **28.770.617** en su carácter de Responsable de Seguridad, Higiene y medio Ambiente, quien previa lectura firma de conformidad.

EMPRESA

INSPECTOR

INSPECTOR

Vicq Leonaldo